


采用直线导轨,可实现长距离抓取。



{优异的}对中{精度}



◆ Ø 8除外



传感器开关槽

与标准型相比,行程约为其

全长尺寸与标准型几乎相同,而行程约为其2倍。

無直线导轨

- ◆耐负荷、耐力矩(高刚性)
- ◆高精度(重复精度±0.01mm以下)
- ◆可实现长距离抓取及外伸夹持。

■型号表示记号

HP04L - 10 C * HAE - ZE135 A 2

系列名

缸径

- 8: 8mm
- 10: 10mm
- 16: 16mm 20: 20mm
- 动作方式

C: 双作用型

开关数量

- 1: 带1个
- 2: 带2个

ES23

开关引线长度

- A: 1m
- B: 3m



●开关型号 无记号: 无开关



双线式无触点开关、L型 ZE255 ES (P) 25




三线式无触点开关、L型

ZE235

●开关详细规格→P.521~528

■内部结构图



零件表

序号	名 称	材 质
1	本体	铝合金
2	尾盖	铝合金
3	活塞杆	不锈钢
4	活塞	铝合金
5	磁铁	树脂
6	压盖	铝合金
7	直线导轨	轴承钢
8	动作杠杆	碳钢
9	肘节	不锈钢
10	支点销	碳素工具钢
11	内六角螺栓	不锈钢
12	压入销	碳素工具钢
13	压入销	碳素工具钢
14	孔用扣环	碳素工具钢
15	O形环	NBR
16	活塞杆密封件	NBR
17	活塞密封件	NBR
	·	

24

平行开闭气爪 (长行程型)


■规格

使用流体		空气
最大使用压力	[MPa]	0.7
耐压	[MPa]	1.05
使用环境温度范围 [℃]		0~60 (无冻结)
注油		不需要 (机械滑动部需要) 仅 48需注油
配管口径		M3×0.5 (HP04L-8, HP04L-10) M5×0.8 (HP04L-16, HP04L-20)
最大使用频率	[Cycle/min]	120
对中精度	[mm]	±0.07
重复精度	[mm]	±0.01
适用开关		ZE、ES型 (无触点开关)

动作方式	型 号	缸 径 [mm]	最小使用压力 [MPa]	开闭行程 [mm]		١]	外形尺寸 (高×宽×长)	产品质量
		נוווווון	[IVIFA]	[IIIIII]	闭合时	开启时	[mm]	[g]
	HP04L-8C	8	0.22	8	5.8	9.9	13×26×32	27
377 / C ET EN 1	HP04L-10C	10	0.2	12	10	15.6	20×45×49	90
双作用型	HP04L-16C	16	0.12	16	26	39	25×56×56	168
	HP04L-20C	20	0.1	22	45	60	32×73×73	368

注)夹持力在开闭行程的中间位置测定,为夹持点L=30mm、压力0.5MPa时的有效值。 单作用型的开启力为弹簧力。 在极短行程下使用时,可能会因导轨润滑剂不足而导致无法正常动作。

■容许负荷及容许力矩



负荷及力矩 型号	Fx [N]	MA [N·m]	MB [N·m]	Mc [N·m]
HP04L-8	12	0.04	0.04	0.08
HP04L-10	50	0.4	0.4	0.8
HP04L-16	120	1	1	2
HP04L-20	200	1.5	1.5	3

25

HP04L023-036.indd 25 2011-5-26 10:51:34

平行开闭气爪(长行程型)


HP04L系列


■有效夹持力


HP04 L系列


平行开闭气爪 (长行程型)

闭合力(双作用型)













开启力(双作用型)













New-Era.

■夹持点限制范围










●附件安装

应将安装在夹指上的附件至夹持点的距离L、外伸量H设定在上图的范围内。若超过限制范围,导轨部会受到过大的力矩,导致指部产生反冲推力,影响寿命和精度。即使在限制范围内使用时,也应尽可能选择小型轻量的附件。

●根据工件质量选择机型的标准

随附件与工件间的摩擦系数以及形状而变化。一般来说,工件质量应为有效夹持力的5~10%或以下。若工件在搬送过程中会承受很大的加速度或冲击力,应预留更大的裕量。



HP04L系列

平行开闭气爪(长行程型)

安装示例

HP04 L系列


平行开闭气爪(长行程型)


1 使用本体通孔时

(\$\phi\$10, \$\phi\$16, \$\phi\$20不可安装开关)

2 使用本体背面的螺钉时

(\$8 除外)






机 型	使用螺栓	最大紧固扭矩 [N·m]
φ8	M3×0.5	0.59
φ10	M3×0.5	0.59
φ16	M3×0.5	0.59
φ20	M4×0.7	1.37


机 型	使用螺栓	最大紧固扭矩 [N·m]
φ10	M4×0.7	1.37
φ16	M4×0.7	1.37
φ20	M5×0.8	2.84

3 使用本体侧面的螺钉时



4 使用本体底面的螺钉时


(\$\phi8的开关外凸,需设置确保安装等的空间)



机 型	使用螺栓	最大紧固扭矩 [N·m]
φ8	M3×0.5	0.59
φ10	M3×0.5	0.59
φ16	M4×0.7	1.37
φ20	M5×0.8	2.84

机 型	使用螺栓	最大紧固扭矩 [N·m]
φ8	M2.5×0.4	0.34
φ10	M3×0.5	0.59
φ16	M4×0.7	1.37
φ20	M5×0.8	2.84

5 使用气爪适配器进行安装时







HFE, HFE-L型 (Φ8除外)

■气爪用适配器外形尺寸图


HAE型






记号 型号	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	К	L	附带螺栓 (2个)	产品质量 [g] (含螺栓)
HAE-8	10	10	3	0.8	8	10	9	20	15	9	13	2.8	M2.5×0.45×6 ^L	6
HAE-10	15	15	3	1.3	10	11	11	23	17	10	16	3.4	M3×0.5×8 ^L	11
HAE-16	15	15	3	1.3	10	16	17	34	26	14	22	4.5	M4×0.7×10 ^L	20
HAE-20	15	15	3	1.3	10	18	21	45	35	16	26	5.5	M5×0.8×10 ^L	28

HFE型







记号	_	_			_ , _		1/		附带螺机	全 (3个)	产品质量 [g]
型号	А	E	G	Н		J	K	L	气爪安装 (2个)	适配器固定 (1个)	(含螺栓)
HFE-10	15	6	11	23	17	10	16	3.4	M3×0.5×16 ^L	M3×0.5×12 ^L	14
HFE-16	18	8	17	34	26	14	22	4.5	M4×0.7×20 ^L	M4×0.7×16 ^L	35
HFE-16L	18	10	17	34	26	14	22	4.5	M4×0.7×20 ^L	M4×0.7×16 ^L	33
HFE-20	19	13	21	45	35	16	26	5.5	M5×0.8×20 ^L	M5×0.8×20 ^L	55

HPO4L系列


■附件设计方法

附件设计示例





附件安装方法




安装附件 (夹爪) 时, 应使用扳手等固定后进行, 以免夹指部承受负荷。

HMA	(I) o	
机 型	使用螺栓	最大紧固扭矩 [N·m]
φ8	M2×0.4	0.315
φ10	M3×0.5	1.14
φ16	M4×0.7	2.7
φ20	M5×0.8	5.4


定位孔

安装示例1、2 (P.28) 中的定位孔



机 型	定位孔
φ8	φ1.5 ^{+0.02} 深1
φ10	φ2.5 ^{+0.02} 深2.5
φ16	φ3 ^{+0.02} 深3
φ20	φ 4 ^{+0.02} 深3.5

安装示例4 (P.28) 中的定位孔





机 型	定位孔D	定位孔d	
φ8	φ9 ^{+0.05} 深1.5	_	
φ10	φ11 ^{+0.05} 深1.5	φ2 ^{+0.04} 深2	
φ16	φ17 ^{+0.05} 深1.5	φ2.5 ^{+0.04} 深3	
φ20	φ21 ^{+0.05} 深1.5	φ3 ^{+0.04} 深3	

New-Era.

备有CAD数据

■外形尺寸图 HP04L-8C





31

HP04L023-036.indd 31

2011-5-26 10:51:39




平行开闭气爪(长行程型)

HP04L系列

备有CAD数据

■外形尺寸图 HP04L-10C



- *1) 两个面上均设有气口,请根据安装状态选用。
- *2) 使用通孔安装本体时,有可能无法安装开启侧传感器,请加以注意。

32

HP04L系列 平行开闭气爪(长行程型)


New-Era.

备有CAD数据

HP04 L系列

平行开闭气爪(长行程型)

■外形尺寸图 HP04L-16C



- *1) 两个面上均设有气口,请根据安装状态选用。
- *2) 使用通孔安装本体时, 无法安装开启侧传感器, 请加以注意。

3


2011-5-26 10:51:43

HP04L023-036.indd 33

HP04L系列

备有CAD数据

■外形尺寸图 HP04L-20C





*1) 两个面上均设有气口,请根据安装状态选用。

34

HP04L系列 平行开闭气爪(长行程型)

■开关用安装槽尺寸





记号	8	10	16	20
Α	15	17	24	30
В	3	10	12.5	16

■开关突出量


开关自本体端面的最大突出量 (夹指全闭时)如下表所示。请在安装时参考。


■开关安装


将开关插入开关安装槽。设定安装位置后,用钟表螺丝刀拧紧开关固定用螺钉。紧固扭矩为0.1N·m以下。

■开关迟滞

迟滞是指从夹指移动后开关接通的 位置开始,反向移动至开关切断时的 距离。








最大迟滞 (mm)	
0.3	
0.3	
0.4	
0.4	


退滞 → 开关动作位置 (ON) → 开关复位位置 (OFF)

■开关安装位置调节方法

外径夹持时







② 将开关沿箭头方向插入本 体的开关安装槽内。




③ 沿箭头方向将开关插入 后, LED点亮。




④ 从③的点亮位置开始继续 沿箭头方向移动0.6mm, 使用开关固定用螺钉将开 关固定在该位置。

内径夹持时



① 确认工件内径夹持并处于 全开状态。



② 将开关沿箭头方向插入本 体的开关安装槽内。



③沿箭头方向插入开关后 LED点亮,继续移动后熄



④ 沿 ③ 中的箭头方向(反 向) 返回, 在LED点亮时继 续移动0.6mm, 将开关固 定在该位置。

①表示需确认开关接通的位置请按①~④的顺序进行调节、安装。

