



POWERFULL LOCK®




黄铜制配管接头



配管接头

- W RING
- 材料 C3604B C3771B C3602B
- Fujikin Incorporated.





专利、实用新型、外观设计已经注册或已经提出申请。所有部分均采用了客户的建议。

Fujikin Incorporated

POWERFULL LOCK。的概要

POWERFULL LOCK。精密是精密接头厂家经过长年经验积 累,设计小巧,采用批量生产技术生产的,具有优秀性能和品 质的配管接头。

POWERFULL LOCK。是不需要对配管进行切螺纹和喇叭口加 工就能连接的, 无喇叭口型精密的配管接头, 基本构件有黄铜 (C3771B, C3604B, C3602B)制成的本体、前环、后环、螺母等 4种。

配管接头的可靠性

FUJIKIN 为保证整体的性能,除接头外,根据精密接头厂家的 经验也制造和销售配管,以及相关的专用工具类。遵守本产品 目录记载的手册,可以保证该接头的可靠性。施工前请务必阅 读。另外,关于紧固要领的不明之处,请与 FUJIKIN 联系。

特征、用途

- ●由于是无喇叭口型,因此只需插入配管,拧紧螺母即可连接,不需 要喇叭口工具等特殊工具和用火。
- ●通过双环独特的相互运动作用,环将产生有效的塑性变形,牢固地 压缩配管,得到非常高的耐压性(常温 25.4MPa)。
- ●主体密封部分加工非常精细,因此尽管采用的是金属密封方式,仍 能得到高气密性。
- ●紧固扭矩小,体积小,重量轻,装卸容易。
- ●本体标示有配管尺寸,因此配管的尺寸一目了然。

黄铜制POWERFULL LOCK压力温度标准


标称直径	最高使用压力MPa	最高使用温度	空气 温水 蒸汽
6, 6.35	4.90	125°C	200°C
8	4.90	125°C	200°C
10, 9.52	4.90	125°C	200°C
12, 12.7	4.90	125°C	200°C

[注] 在最高使用压力状态,可在 最高使用温度之内使用。另 外空气、温水、蒸汽可在 200℃之内使用,但最高使用 压力将下降,因此超过遇高 使用温度使用时请与FUJKIN


其它

- ●前环及后环分为英寸尺寸和毫米尺寸,有一些差别。混合使用时, 不能确保密封性,非常危险。使用时注意不要弄混。
- ●由于技术进步,使用材料和尺寸等会有所变更,恕不事先通知。
- ●对于重复使用相同产品的客户,在使用条件和使用方法改变时,为 防止发生故障,请通知 FUJIKIN。

各部件的名称



前环



螺丝尺寸

管用锥形螺丝

螺丝尺寸的符号		Α	В	С	D
JIS B0203 (1982)	外螺纹	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
	内螺纹	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2

管用平行螺丝

螺丝尺寸的符号	AF	BF	CF	DF
JIS B0203 (1982)	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2

美国管用锥形螺丝


螺丝尺寸的符号	AN	BN	CN	DN
ANSI B2.1	1/8NPT	1/4NPT	3/8NPT	1/2NPT

标称首径


毫米尺寸	英寸尺寸
3 表示外径 3。	3.2 表示外径 3.2。
4 表示外径 4。	6.35 表示外径 6.35。
6 表示外径 6。	9.52 表示外径 9.52。
8 表示外径 8。	12.7 表示外径 12.7。
10 表示外径 10。	
12 表示外径 12。	
mbr Ma	

^{毫米} 尺寸识别

为了便于从外观识别,将毫米尺寸的本体的六角部和螺母边去 掉。在螺母上刻上标记。







POWERFULL LOCK®的型号规定





接头类型 材质 POWERFULL-SERIES®(黄铜)



接头的种类 (**POWERFULL LOCK**)



接头的形状 (半接头) 标称直径

(配管外径)

螺纹尺寸

<u>条丝尺寸</u> (R1/4)

POWERFULL LOCK。的型号规定如下,订货和查询时应指定型号。

接头的形状

Н		页码			页码	JP	
	MALE CONNECTOR 半接头	2	Co	ELBOW UNION 直角接头	6		PLU 插入
HP	BULKHEAD MALE CONNECTO 半板面接头	R 3		MALE ELBOW (R 螺丝) 直角半接头	7	S	FRO 前环
	STRAIGHT UNION 直式接头	3	800	TEE UNION T型接头	8	R	B AC 后环
	REDUCING UNION 异径直式接头	4	000	REDUCING TEE UNION 异径 T 型接头	8	N	NUT 螺母
	BULKHEAD UNION 板面接头	4	TG	FEMALE BRANCH TEE (Rc 螺丝) T 型仪表接头	9		
G	FEMALE CONNECTOR (Rc 螺丝) 仪表接头	5	TS	MALE BRNCH TEE (R 螺丝) TS 接头	9		
G	FEMALE CONNECTOR (G 螺丝) 仪表接头	5		MALE RUN TEE (R 螺丝) TL 接头	10		
GP III	BULKHEAD FEMALE CONNECTOR (Rc 螺丝) 仪表板面接头	6	JC	C AP U NION 帽式接头	11		

JP	PLUG UNION 插入式接头	页码 11
S	FRONT RING 前环	12
R	BACK RING 后环	12
N	NUT 螺母	12

MALE CONNECTOR 毫米尺寸 型 标称直径 d В1 L3 3 R1/8 2.4 10 12 29.5 23.1 12.7 16.8 半接头 PDWH- 3B 3 R1/4 2.4 10 14 35.4 12.7 22.7 2.4 12 12 31.1 24.6 13.6 17.5 PDWH- 4A 4 R1/8 2.4 12 14 22.6 PDWH- 4B R1/4 36.2 297 13.6 R1/8 4.8 14 14 32.6 25.4 15.2 17.4 PDWH- 6A 4.8 14 14 37.4 30.2 15.2 22.2 6 R1/4 PDWH- 6B 14 17 31 23 4.8 38.2 15.2 PDWH- 6C 6 R3/8 22 6 R1/2 4.8 14 43.8 36.6 15.2 28.6 4.8 16 16 34.2 26.7 16.2 18 8 R1/8 PDWH- 8A 16 16 38.7 22.5 8 R1/4 6.4 31.2 16.2 PDWH- 8B 23.1 PDWH- 8C 8 R3/8 6.4 16 17 39.3 31.8 16.2 HEX B рφ PDWH- 8D R1/2 6.4 16 22 44 8 37.3 16.2 28.6 4.8 19 19 36.1 28.7 17 19.1 PDWH-10A 10 R1/8 40.7 10 R1/4 7.9 19 19 33.3 17 23.7 (L2) PDWH-10B 7.9 19 19 40.7 33.3 17 23.7 PDWH-10C 10 R3/8 (L) 10 R1/2 7.9 19 22 45.5 38.1 17 28.5 12 4.8 22 22 38.5 22.5 16 R1/8 PDWH-12A 7.1 22 22 43.1 20.6 PDWH-12B 12 R1/4 33.3 22.5 22 22 20.6 PDWH-12C 12 R3/8 9.5 43.1 33.3 22.5 PDWH-12D 12 R1/2 9.5 22 22 47.9 38.1 22.5 25.4 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 英寸尺寸 号 型 标称直径 d Α d1 В В1 L L1 L2 L3 PDWH- 3.2 A 3.2 R1/8 2.3 12 12 30.6 23.9 13 17.6 PDWH- 3.2 B 3.2 R1/4 2.3 12 14 35.7 29 13 22.7 6.35 R1/8 14 14 32.8 15.4 17.4 PDWH- 6.35B 6.35 R1/4 4.8 14 14 37.9 30.5 15.4 22.5 PDWH- 6.35C 6.35 R3/8 4.8 14 17 38.4 31 23 15.4 PDWH- 6.35D 6.35 R1/2 4.8 14 22 44.7 37.3 15.4 29.3 PDWH- 9.52A 9.52 R1/8 4.8 17 17 35.5 17.2 18.3 PDWH- 9.52B 9.52 R1/4 7.1 17 17 40.1 17.2 32.5 22.9 PDWH- 9.52C 9.52 R3/8 7.1 17 17 40.1 32.5 17.2 22.9 PDWH- 9.52D 9.52 R1/2 7.1 17 22 46.5 38.9 17.2 29.3 12.7 22 22 4.8 39 28.7 23 16 PDWH-12.7 B 12.7 R1/4 7.1 22 22 436 23 20.6 333 PDWH-12.7 C 12.7 R3/8 9.7 22 22 43.6 33.3 23 20.6 PDWH-12.7 D 12.7 R1/2 10.4 22 22 49.2 38.9 23

※也生产 NPT(美国管用螺丝)。

BULKHEAD MALE CONNECTOR 毫米尺寸 型 标称直径 d L4 板孔径 d1 В B1 B2 L1 L2 L3 PDWHP- 3A 3 R1/8 2.4 10 14 14 46.3 39.9 12.7 30.7 33.6 8 半板面接头 3 R1/4 PDWHP- 3B 8 14 51.4 45 12.7 30.7 38.7 2.4 10 14 PDWHP- 6A 6 R1/8 11.2 4.8 14 16 16 49.4 42.2 15.2 33.7 34.2 PDWHP- 6B R1/4 4.8 16 16 53.2 46 15.2 33.7 38 11.2 PDWHP- 6C 6 R3/8 17 47.1 11.2 4.8 14 16 54.3 15.2 33.7 39.1 PDWHP- 6D 6 R1/2 11.2 4.8 14 16 22 60.6 53.4 15.2 33.7 45.4 PDWHP- 8A 8 R1/8 12.8 4.8 16 19 19 51.7 44.2 16.2 36.1 35.5 8 R1/4 19 19 12.8 6.4 16 56.2 48.7 16.2 36.1 40 PDWHP- 8C 8 R3/8 128 64 16 19 19 56.8 49.3 162 36 1 40.6 PDWHP- 8D 8 R1/2 12.8 6.4 16 19 22 623 548 16.2 36.1 46 1 HEX B PDWHP-10A 10 R1/8 16 4.8 22 22 53.6 46.2 17 36.6 PDWHP-10B 10 R1/4 16 7.1 19 22 22 58.2 50.8 17 41.2 36.8 PDWHP-10C 10 R3/8 17 41 2 16 79 19 22 22 58.2 50.8 36.8 (L2) PDWHP-10D 10 R1/2 16 7.9 19 22 22 63 55.6 17 36.8 46 (L3) HEX B2 HEX B1 12 R1/8 19.1 4.8 22 24 24 58.3 48.5 22.5 41.5 35.8 (L) PDWHP-12B 12 19.1 7.1 22 24 24 62.9 53.1 22.5 41.5 40.4 R1/4 PDWHP-12C 12 24 41.5 40 4 R3/8 19.1 9.5 22 24 62.9 53.1 22.5 PDWHP-12D 12 R1/2 19.1 9.5 22 24 24 68.5 58.7 22.5 41.5 46 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 英寸尺寸 型 号 标称盲径 d 板 孔 谷 Α д1 R R1 R2 1 L1 12 L3 L4 PDWHP- 3.2 A 3.2 R1/8 8 2.3 12 14 14 46.6 39.9 13 31 33.6 PDWHP- 3.2 B 3.2 R1/4 8 2.3 12 14 14 51.7 45 13 31 38.7 PDWHP- 6.35A 6.35 R1/8 11.2 4.8 14 16 16 49.6 44.2 15.4 33.9 34.2 PDWHP- 6.35B 6.35 R1/4 11.2 4.8 16 16 53.4 46 15.4 33.9 38 6.35 PDWHP- 6.35C R3/8 11.2 4.8 14 16 17 54.5 47.1 15.4 33.9 39.1 PDWHP- 6.35D 6.35 R1/2 11.2 4.8 14 16 22 60.8 53.4 15.4 33.9 454 PDWHP- 9.52A 9.52 R1/8 14.3 4.8 17 22 22 53.1 45.5 17.2 37.1 35.9 PDWHP- 9.52B 9.52 R1/4 14.3 7.1 17 22 22 57.6 50 17.2 37.1 40.4 PDWHP- 9.52C 9.52 R3/8 14.3 7.1 17 22 22 57.7 50.1 17.2 37.1 40.5 7.1 17 PDWHP- 9.52D 9 52 R1/2 14.3 22 22 64.1 56.5 17.2 37.1 46.9 PDWHP-12.7 A 12.7 R1/8 19.1 4.8 22 24 24 58.8 48.5 23 42 35.8 12.7 R1/4 19.1 7.1 22 24 24 63.4 53.1 23 42 40.4 23 PDWHP-12.7 C 12.7 R3/8 19.1 9.4 22 24 24 63.4 53.1 42 40.4 PDWHP-12.7 D 12.7 R1/2 19.1 10.4 22 24 24 69 58.7 23 42 46

STRAIGHT UNION	毫米尺寸	型 号	标称直径 d	d1	В	B1	L	L1	L2	L3
直式接头		PDWF- 3	3	2.4	10	12	34.9	22.1	12.7	9.5
且八汝大		PDWF- 4	4	2.4	12	12	37.1	24.1	13.6	9.9
		PDWF- 6	6	4.8	14	14	40.6	26.2	15.2	10.
The state of the s		PDWF- 8	8	6.4	16	16	43.1	28.2	16.2	10
		PDWF-10	10	7.9	19	19	45.8	31	17	11.
		PDWF-12	12	9.5	22	22	50.6	31	22.5	5.
	英寸尺寸	型号	标称直径 d	d1	В	В1	L	L1	L2	L
		PDWF- 3.2	3.2	2.3	12	12	35.7	22.4	13	9
EX B1		PDWF- 6.35	6.35	4.8	14	14	40.9	26.2	15.4	10
		PDWF- 9.52	9.52	7.1	17	17	45.4	30.2	17.2	11
EX B		PDWF-12.7	12.7	10.4	22	22	51.5	31	23	5

L3 (L2)

(L)

(L2)

※也生产 NPT(美国管用螺丝)。

(L)

(L3)

(L)

REDUCING UNION 亳米尺寸 型 号 标称直径 d 标称直径 d1 В B1 L L3 L4 PDWF- 4× 3 2.4 12 10 12 36.5 23.6 13.6 12.7 10.2 异径直式接头 10 24.6 15.2 12.7 10.3 2.4 14 12 14 39.1 25.4 15.2 13.6 10.3 PDWF- 8× 6 8 6 4.8 16 14 16 42.1 27.4 16.2 15.2 10.7 10 6 4.8 19 14 PDWF-10 × 6 19 44.1 29.5 17 15.2 11.9 10 16 44.9 30 16.2 PDWF-12 × 6 12 6 4.8 22 14 22.5 8.8 22 46.5 29.5 15.2 12 PDWF-12 × 8 22 8 6.4 16 22 47.5 30.2 22.5 16.2 8.8 12 PDWF-12 × 10 10 7.9 22 19 48.2 31 22.5 17 8.7 HEX B2 英寸尺寸 型 标称直径 d 标称直径 d1 d2 В B1 B2 L1 L2 L3 PDWF- 6.35 × 3.2 6.35 3.2 2.3 14 12 14 38.7 24.6 15.4 13 10.3 HEX B φd1 pφ PDWF- 9.52 × 6.35 9.52 6.35 4.8 17 43.4 10.8 PDWF-12.7 × 6.35 12.7 6.35 4.8 22 14 22 47.2 23 8.8 29.5 15.4 PDWF-12.7 × 9.52 12.7 9.52 7.1 22 17 22 48.9 31 23 17.2 8.8 (L3)

Bulkhead <mark>U</mark> nion	毫米尺寸	型号	标称直径 d	板孔径	d1	В	B1	L	L1	L2	L3	L4
板面接头		PDWP- 3	3	8	2.4	10	14	50.9	38.1	12.7	30.7	25.5
灰岡技人		PDWP- 4	4	9.6	2.4	12	14	53.4	40.4	13.6	31.9	26.2
		PDWP- 6	6	11.2	4.8	14	16	57.3	42.9	15.2	33.7	26.9
		PDWP- 8	8	12.8	6.4	16	19	60.9	46	16.2	36.1	28.5
		PDWP-10	10	16	7.9	19	22	63.3	48.5	17	36.8	29.3
		PDWP-12	12	19.1	9.5	22	24	70.4	50.8	22.5	41.5	25.4
<u>L1</u> →	英寸尺寸	型号	标称直径 d	板孔径	d1	В	B1	L	L1	L2	L3	L4
		PDWP- 3.2	3.2	8	2.3	12	14	51.4	31.8	13	31	25.4
		PDWP- 6.35	6.35	11.2	4.8	14	16	57.6	42.9	15.4	33.9	26.8
H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		PDWP- 9.52	9.52	14.3	7.1	17	22	62.7	47.5	17.2	37.1	28.3
		PDWP-12.7	12.7	19.1	10.4	22	24	71.3	50.8	23	42	25.3

FEMALE CONNECTOR 毫米尺寸 型 号 标称直径 d d1 В В1 L2 L3 PDWG- 3A Rc1/8 2.4 10 28.5 22.1 12.7 15.8 仪表接头(Rc 螺丝) PDWG- 3B Rc1/4 24 10 19 33.3 26.9 127 20.6 Rc1/8 2.4 23.1 13.6 12 14 29.6 16 PDWG- 4B Rc1/4 19 27.7 13.6 20.6 PDWG- 6A 6 Rc1/8 4.8 14 14 31.1 23.9 15.2 15.9 PDWG- 6B 6 Rc1/4 4.8 14 19 35.6 28.4 15.2 20.4 PDWG- 6C Rc3/8 6 48 14 22 36.7 29.5 15.2 215 PDWG- 6D Rc1/2 42.3 4.8 26 35.1 15.2 27.1 PDWG- 8A Rc1/8 6.4 32.1 16.2 15.9 PDWG- 8B ρ Rc1/4 6.4 16 19 37 29.5 16.2 20.8 PDWG- 8C Rc3/8 37.7 8 64 16 22 30.2 16.2 215 PDWG- 8D Rc1/2 6.4 16 26 43.3 35.8 16.2 27.1 PDWG-10A 10 Rc1/8 7.9 19 32.8 25.4 15.8 PDWG-10B 10 Rc1/4 7.9 19 19 37.6 30.2 17 20.6 PDWG-10C 10 Rc3/8 7.9 19 22 38 4 31 17 214 PDWG-10D Rc1/2 10 79 19 26 44 36.6 17 27 HEX B1 PDWG-12A ¥, 8.3 22 38.2 28.4 22.5 15.7 22 PDWG-12B 12 Rc1/4 22 22 40 30.2 22.5 PDWG-12C 12 Rc3/8 9.5 22 22 40.8 31 22.5 18.3 PDWG-12D 12 Rc1/2 9.5 22 26 46.4 36.6 22.5 23.9 L3 (L2) ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 (L) 型号 英寸尺寸 标称直径 d d1 Α В B1 1 L1 12 1.3 PDWG- 3.2 A 3.2 Rc1/8 23 12 22 1 13 15.8 14 28.8 PDWG- 3.2 B 32 Rc1/4 2.3 12 19 33.6 26.9 13 20.6 PDWG- 6.35A 6.35 Rc1/8 4.8 14 14 31.3 23.9 15.4 15.9 PDWG- 6.35B 6.35 Rc1/4 4.8 14 19 35.8 28.4 15.4 20.4 PDWG- 6.35C 6.35 Rc3/8 4.8 14 22 37.6 30.2 15.4 22.2 PDWG- 6.35D 6.35 Rc1/2 4.8 14 26 42.5 35.1 15.4 27.1 PDWG- 9.52A 9.52 Rc1/8 7.1 17 16 33 254 172 15.8 PDWG- 9.52B 9 52 17 Rc1/4 7.1 19 37.8 30.2 17.2 20.6 PDWG- 9.52C 9.52 Rc3/8 7.1 17 22 39.4 31.8 17.2 22.2 PDWG- 9.52D 9.52 Rc1/2 7.1 17 26 44.2 36.6 17.2 27 PDWG-12.7 A 12.7 Rc1/8 8.8 22 22 38.7 28.4 23 15.7 PDWG-12.7 B 12.7 Rc1/4 10.4 22 22 40.5 30.2 23 17.5 PDWG-12.7 C 12.7 Rc3/8 104 22 22 42 1 31.8 191 23 PDWG-12.7 D 12.7 Rc1/2 104 22 26 46.9 36.6 23 239 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。

FEMALE CONNECTOR	毫米尺寸	型 号	标称直径 d	Α	d1	В	B1	L	L1	L2	L3
()		PDWG- 3AF	3	G1/8	5.5※	10	14	32.1	25.7	12.7	19.4
仪表接头(Rc 螺丝)		PDWG- 3BF	3	G1/4	5.5※	10	19	35.1	28.7	12.7	22.4
		PDWG- 4AF	4	G1/8	5.5※	12	14	33.2	26.7	13.6	19.6
		PDWG- 4BF	4	G1/4	5.5※	12	19	36.2	29.7	13.6	22.6
		PDWG- 6AF	6	G1/8	5.5※	14	14	34.4	27.2	15.2	19.2
() () () () () () () () () ()		PDWG- 6BF	6	G1/4	5.5※	14	19	37.4	30.2	15.2	22.2
		PDWG- 6CF	6	G3/8	5.5※	14	22	37.4	30.2	15.2	22.2
		PDWG- 6DF	6	G1/2	5.5※	14	26	42.8	35.6	15.2	27.6
		PDWG- 8AF	8	G1/8	5.5	16	16	35.5	28	16.2	19.3
		PDWG- 8BF	8	G1/4	5.5	16	19	38.5	31	16.2	22.3
		PDWG- 8CF	8	G3/8	5.5	16	22	36.2	28.7	16.2	20
- L1		PDWG- 8DF	8	G1/2	5.5	16	26	40.5	33	16.2	24.3
		PDWG-10AF	10	G1/8	5.5	19	19	36.2	28.8	17	19.2
		PDWG-10BF	10	G1/4	5.5	19	19	39.2	31.8	17	22.2
H K A B A B A B A B A B A B A B A B A B A		PDWG-10CF	10	G3/8	5.5	19	22	38.6	31.2	17	21.6
H H H		PDWG-10DF	10	G1/2	5.5	19	26	41.2	33.8	17	24.2
		PDWG-12AF	12	G1/8	5.5	22	22	38.6	28.8	22.5	16.1
12 (12)		PDWG-12BF	12	G1/4	5.5	22	22	41.6	31.8	22.5	19.1
L3 (L2)		PDWG-12CF	12	G3/8	5.5	22	22	44.1	34.3	22.5	21.6
<u>A</u> (L)		PDWG-12DF	12	G1/2	5.5	22	26	47.9	38.1	22.5	25.4
	英寸尺寸	型 号	标称直径 d	Α	d1	В	В1	L	L1	L2	L3
		PDWG- 3.2 AF	3.2	G1/8	5.5%	12	14	32.4	25.7	13	19.4
		PDWG- 3.2 BF	3.2	G1/4	5.5**	12	19	35.4	28.7	13	22.4
		PDWG- 6.35AF	6.35	G1/8	5.5	14	14	34.6	27.2	15.4	19.2
		PDWG- 6.35BF	6.35	G1/4	5.5	14	19	37.6	30.2	15.4	22.2
		PDWG- 6.35CF	6.35	G3/8	5.5	14	22	37.6	30.2	15.4	22.2
		PDWG- 6.35DF	6.35	G1/2	5.5	14	26	43	35.6	15.4	27.6
		PDWG- 9.52AF	9.52	G1/8	5.5	17	16	36.4	28.8	17.2	19.2
		PDWG- 9.52BF	9.52	G1/4	5.5	17	19	39.4	31.8	17.2	22.2
		PDWG- 9.52CF	9.52	G3/8	5.5	17	22	38.8	31.2	17.2	21.6
		PDWG- 9.52DF	9.52	G1/2	5.5	17	26	41.4	33.8	17.2	24.2
		PDWG-12.7 AF	12.7	G1/8	5.5	22	22	39.1	28.8	23	16.1
		PDWG-12.7 BF	12.7	G1/4	5.5	22	22	42.1	31.8	23	19.1
		PDWG-12.7 CF	12.7	G3/8	5.5	22	22	44.6	34.3	23	21.6
					0.0				00		

※标称直径 3、3.2、4、6 时, ϕ d1 的垫圈接触面尺寸为 ϕ 5.5, 孔为阶级结构。

标称直径 $3\cdot 4 \rightarrow \phi$ 2.4 标称直径 $3.2 \rightarrow \phi$ 2.3 标称直径 $6 \rightarrow \phi$ 4.8

(文表板面接头 (Rc 螺丝) HEX B1 L1 L2 A L2 L2 L2 L2 E1) 板孔径对于标准尺寸加上。0.5 。		PDWGP- 3A PDWGP- 3B	3	Rc1/8	0									L4
HEX B1 L1 P		PDWGP- 3B			8	2.4	10	14	14	44.2	37.8	12.7	30.7	31.5
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。			3	Rc1/4	8	2.4	10	14	19	49	42.6	12.7	30.7	36.3
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 4A	4	Rc1/8	9.6	2.4	12	14	14	45.4	38.9	13.6	31.9	31.8
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 4B	4	Rc1/4	9.6	2.4	12	14	19	50	43.5	13.6	31.9	36.4
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 6A	6	Rc1/8	11.2	4.8	14	16	14	47.2	40	15.2	33.7	32
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 6B	6	Rc1/4	11.2	4.8	14	16	19	51.7	44.5	15.2	33.7	36.5
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 6C	6	Rc3/8	11.2	4.8	14	16	22	52.8	45.6	15.2	33.7	37.6
A (L3) (L2) (L2) (L) 核孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 6D	6	Rc1/2	11.2	4.8	14	16	26	58.4	51.2	15.2	33.7	43.2
A (L3) (L2) (L) 注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 8A	8	Rc1/8	12.8	6.4	16	19	16	49.6	42.1	16.2	36.1	33.4
A (L3) (L2) (L) 注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 8B	8	Rc1/4	12.8	6.4	16	19	19	54.5	47	16.2	36.1	38.3
A (L3) (L2) (L) 注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP- 8C	8	Rc3/8	12.8	6.4	16	19	22	55.2	47.7	16.2	36.1	39
A (L2) (L2) 注)板孔径对于标准尺寸加上+0.5。		PDWGP- 8D	8	Rc1/2	12.8	6.4	16	19	26	60.8	53.5	16.2	36.1	44.6
A (L2) (L2) 注)板孔径对于标准尺寸加上+0.5。		PDWGP-10A	10	Rc1/8	16	7.9	19	22	19	50.3	42.9	17	36.8	33.3
注)板孔径对于标准尺寸加上*0.5。		PDWGP-10B	10	Rc1/4	16	7.9	19	22	19	55.1	47.7	17	36.8	38.1
注)板孔径对于标准尺寸加上*05。		PDWGP-10C	10	Rc3/8	16	7.9	19	22	22	55.9	48.5	17	36.8	38.9
		PDWHG-10D	10	Rc1/2	16	7.9	19	22	26	61.5	54.1	17	36.8	44.5
英、		PDWGP-12A	12	Rc1/8	19.1	8.3	22	24	22	58	48.2	22.5	41.5	35.5
英寸		PDWGP-12B	12	Rc1/4	19.1	9.5	22	24	22	59.8	50	22.5	41.5	37.3
英飞		PDWGP-12C	12	Rc3/8	19.1	9.5	22	24	22	60.6	50.8	22.5	41.5	38.1
英、		PDWGP-12D	12	Rc1/2	19.1	9.5	22	24	26	66.2	56.4	22.5	41.5	43.7
英、											※也生	生产 NPT	(美国管	目螺丝)。
	尺寸	型号	标称直径 d	Α	板孔径	d1	В	B1	B2	L	L1	L2	L3	L4
		PDWGP- 3.2 A	3.2	Rc1/8	8	2.3	12	14	14	44.5	37.8	13	31	31.5
		PDWGP- 3.2 B	3.2	Rc1/4	8	2.3	12	14	19	49.3	42.6	13	31	36.3
		PDWGP- 6.35A	6.35	Rc1/8	11.2	4.8	14	16	14	47.4	40	15.4	33.9	32
		PDWGP- 6.35B	6.35	Rc1/4	11.2	4.8	14	16	19	51.9	44.5	15.4	33.9	36.5
		PDWGP- 6.35C	6.35	Rc3/8	11.2	4.8	14	16	22	53.7	46.3	15.4	33.9	38.2
		PDWGP- 6.35D	6.35	Rc1/2	11.2	4.8	14	16	26	58.6	51.2	15.4	33.9	43.2
		PDWGP- 9.52A	9.52	Rc1/8	14.3	7.1	17	22	16	50.6	43	17.2	37.1	33.4
		PDWGP- 9.52B	9.52	Rc1/4	14.3	7.1	17	22	19	55.4	47.8	17.2	37.1	38.2
		PDWGP- 9.52C	9.52	Rc3/8	14.3	7.1	17	22	22	57	49.4	17.2	37.1	39.8
		PDWGP- 9.52D	9.52	Rc1/2	14.3	7.1	17	22	26	61.8	54.2	17.2	37.1	44.6
		PDWGP-12.7 A	12.7	Rc1/8	19.1	8.8	22	24	22	58.5	48.2	23	42	35.5
		PDWGP-12.7 B	12.7	Rc1/4	19.1	10.4	22	24	22	60.3	50	23	42	37.3
		PDWGP-12.7 C	12.7	Rc3/8	19.1	10.4	22	24	22	61.9	51.6	23	42	38.9
		PDWGP-12.7 D	12.7	Rc1/2	19.1	10.4	22	24	26	66.7	56.4	23	42	43.7
											※也生	生产 NPT	(美国管)	月螺丝)。
ELBOW UNION	尺寸	型 号	标称直径 d		d1		В		L	L1		L2		L3
直角接头		PDWL- 3	3		2.4		10	2	22.1	15.7		12.7		9.4
旦川以入		PDWL- 4	4		2.4		12	2	25.3	18.8		13.6		11.7
		PDWL- 6	6		4.8		14	2	26.8	19.6		15.2		11.6
		PDWL- 8	8		6.4		16	2	28.8	21.3		16.2		12.6
		PDWL-10	10		7.9		19	3	33.3	25.9		17		16.3
		PDWL-12	12		9.5		22	3	35.7	25.9		22.5		13.2
英文	尺寸	型号	标称直径 d		d1		В		L	L1		L2		L3
		PDWL- 3.2	3.2		2.3		12	2	22.4	15.7		13		9.4
i		PDWL- 6.35	6.35		4.8		14	2	27	19.6		15.4		11.6
		PDWL- 9.52	9.52		7.1		17	3	30.7	23.1		17.2		13.5
		PDWL-12.7	12.7		10.4		22	3	36.2	25.9		23		13.2

MALE ELBOW 毫米尺寸 型 号 标称直径 d d1 В L L1 L2 L3 L4 R1/8 PDWL- 3A 3 2.4 10 23.4 17.8 12.7 17 10.7 直角半接头 3 R1/4 2.4 10 24.4 23.4 12.7 18 11.7 PDWL- 4A 4 R1/8 2.4 12 25.3 18.8 13.6 18.8 11.7 PDWL- 4B 4 R1/4 2.4 12 25.3 18.8 11.7 23.4 13.6 PDWL- 6A 6 R1/8 4.8 14 26.8 18.8 15.2 19.6 11.6 PDWL- 6B 6 R1/4 4.8 14 26.8 23.4 15.2 19.6 11.6 PDWL- 6C R3/8 6 4.8 14 14.4 29.6 26.2 15.2 22.4 PDWL- 6D R1/2 6 4.8 14 31.6 33 15.2 22.4 16.4 PDWL- 8A 8 R1/8 4.8 16 28.8 19.8 16.2 21.3 12.6 PDWL- 8B 8 R1/4 6.4 16 28.8 16.2 21.3 12.6 24.4 PDWL- 8C 8 R3/8 16 30.6 14.4 6.4 26.2 16.2 23.1 PDWL- 8D g R1/2 6.4 16 32.6 33 16.2 25.1 16.4 HEX B PDWL-10A 10 R1/8 4.8 19 33.3 23.6 17 25.9 16.3 PΦ PDWL-10B 10 R1/4 7.1 19 33.3 28.2 17 25.9 16.3 PDWL-10C 7.9 19 17 16.3 10 R3/8 33.3 28.2 25.9 L4 PDWL-10D 10 R1/2 7.9 19 33.3 33 17 25.9 16.3 (L) PDWL-12A 12 R1/8 4.8 22 35.7 22.5 13.2 PDWL-12B 12 R1/4 7.1 22 35.7 28.2 22.5 25.9 13.2 PDWL-12C 12 R3/8 22 9.5 35.7 28.2 22.5 259 13 2 PDWL-12D 12 R1/2 9.5 22 35.7 33 22.5 25.9 13.2 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 英寸尺寸 型 号 标称盲径 d d1 В L L1 L2 L3 L4 Α PDWL- 3.2 A 3.2 R1/8 2.3 12 23.7 17.8 13 17 10.7 3.2 PDWL- 3.2 B R1/4 2.3 12 24.7 23.4 13 18 11.7 PDWL- 6.35A 6.35 R1/8 4.8 14 27 18.8 15.4 19.6 11.6 PDWL- 6.35B 6.35 R1/4 4.8 14 27 23.4 15.4 19.6 11.6 PDWL- 6.35C 6.35 4.8 14 29.8 22.4 14.4 26.2 15.4 PDWL- 6.35D 6.35 R1/2 4.8 14 31.8 15.4 16.4 33 24.4 4.8 17 13.5 PDWL- 9.52A 9.52 R1/8 30.7 20.8 17.2 23.1 PDWL- 9.52B 9.52 R1/4 7.1 17 30.7 25.4 17.2 23.1 13.5 PDWL- 9.52C 9.52 R3/8 17 7.1 31.5 26.2 17.2 23.9 14.3 17 PDWL- 9.52D R1/2 7.1 17.2 25.9 16.3 9.52 33.5 33 PDWL-12.7 A 12.7 R1/8 4.8 22 36.2 23.6 23 25.9 13.2 PDWL-12.7 B 12.7 R1/4 7.1 22 36.2 23 13.2

PDWL-12.7 C

PDWL-12.7 D

12.7

12.7

R3/8

R1/2

9.7

10.4

22

22

36.2

36.2

28.2

33

23

23

25.9 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。

25.9

13.2


13.2

TEE UNION

T 型接头



英寸尺寸




FDW1 3	3	2.4	10	44.2	31.4	12.7	10.0	22.1	10.7
PDWT- 4	4	2.4	12	50.6	37.6	13.6	23.4	25.3	18.8
PDWT- 6	6	4.8	14	53.4	39	15.2	23	26.7	19.5
PDWT- 8	8	6.4	16	59.7	44.8	16.2	27.3	29.9	22.4
PDWT-10	10	7.9	19	66.6	51.8	17	32.6	33.3	25.9
PDWT-12	12	9.5	22	71.4	51.8	22.5	26.4	35.7	25.9
型号	标称直径 d	d1	В	L	L1	L2	L3	L4	L5
PDWT- 3.2	3.2	2.3	12	44.9	31.6	13	18.9	22.5	15.8
PDWT- 6.35	6.35	4.8	14	53.7	39	15.4	22.9	26.9	19.5
PDWT- 9.52	9.52	7.1	17	61.4	46.2	17.2	27	30.7	23.1
PDWT-12.7	12.7	10.4	22	72.3	51.8	23	26.3	36.2	25.9

标称直径 d

REDUCING TEE UNION

异径 T 型接头





	型	号		标称直径d	标称直径 d1	d2	d3	В	B1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
	PDWT- 8	x 8	х	6 8	6	6.4	4.8	16	14	59.7	44.8	16.2	27.3	15.2	29.6	22.4	14.4
	PDWT-10	× 10	Х	6 10	6	7.9	4.8	19	14	66.6	51.8	17	32.6	15.2	33.1	25.9	17.9
	PDWT-10	× 10	X	8 10	8	7.9	6.4	19	16	66.6	51.8	17	32.6	16.2	33.4	25.9	17.2
Ī	PDWT-12	× 12	х	6 12	6	9.5	4.8	22	14	71.4	51.8	22.5	26.4	15.2	33.1	25.9	17.9
	PDWT-12	× 12	X	8 12	8	9.5	6.4	22	16	71.4	51.8	22.5	26.4	16.2	33.4	25.9	17.2
	PDWT-12	× 12	X 1	0 12	10	9.5	7.9	22	19	71.4	51.8	22.5	26.4	17	33.3	25.9	16.3
-																	

型	÷	标称且伦 d	标称且伦 d1	d2	d3	В	BI	L	LI	L2	L3	L4	L5	L6	L/
PDWT- 9.52×	9.52 × 6	.35 9.52	6.35	7.1	4.8	17	14	61.4	46.2	17.2	27	15.4	30.5	23.1	15.1
PDWT-12.7 ×	12.7 × 6	.35 12.7	6.35	10.4	4.8	22	14	72.3	51.8	23	26.3	15.4	33.3	25.9	17.9
PDWT-12.7 ×	12.7 × 9	.52 12.7	9.52	10.4	7.1	22	17	72.3	51.8	23	26.3	17.2	33.5	25.9	16.3

FEMALE BRANCH TEE 毫米尺寸 型 标称直径 d В L2 L3 L4 PDWTG- 3A 3 Rc1/8 2.4 10 48.9 36.1 12.7 22.7 19.1 T型仪表接头(R螺丝) PDWTG- 3B 3 Rc1/4 2.4 10 54.4 41.6 12.7 29 22.4 PDWTG- 4A 4 Rc1/8 2.4 12 50.6 37.6 13.6 23.4 19.1 PDWTG- 4B 2.4 12 41.6 22.4 13.6 6 Rc1/8 4.8 14 39.1 15.2 22.5 19.1 PDWTG- 6B 6 Rc1/4 4.8 14 59.1 44.7 28.1 22.4 15.2 PDWTG- 6C Rc3/8 6 4.8 14 63.2 48.8 15.2 32.8 22.4 PDWTG- 8A 8 6.4 16 57.5 42.6 16.2 25.1 19.1 Rc1/8 16 22.4 PDWTG- 8B 8 Rc1/4 6.4 61.1 46.2 16.2 28.7 PDWTG- 8C 8 Rc3/8 6.4 16 63.7 48.8 16.2 31.3 22 4 PDWTG-10A 10 Rc1/8 7.9 19 66.6 51.8 17 32.6 19.1 51.8 10 Rc1/4 19 66.6 17 PDWTG-10B 7.9 31.6 22.4 рφ PDWTG-10C 10 Rc3/8 7.9 19 66.6 51.8 17 31.6 22.4 PDWTG-12A 12 Rc1/8 8.3 22 71.4 51.8 22.5 26.4 19.1 PDWTG-12B 12 Rc1/4 9.5 22 71.4 51.8 22.5 25.4 22.4 PDWTG-12C 12 Rc3/8 9.5 71.4 L1 (L) ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 英寸尺寸 型 号 标称直径 d Α d1 В L L1 L2 PDWTG- 3.2 A Rc1/8 32 2.3 12 49.4 36.1 13 23.4 19.1 PDWTG- 3.2 B 3.2 Rc1/4 2.3 12 54.9 41.6 13 28.9 22.4 PDWTG- 6.35A 6.35 Rc1/8 4.8 14 53.8 39.1 15.4 23 19.1 6.35 PDWTG- 6.35B Rc1/4 4.8 14 59.4 44.7 15.4 28.6 22.4 PDWTG- 6.35C 6.35 Rc3/8 4.8 14 63.5 48.8 15.4 32.7 22.4 PDWTG- 9.52A 9.52 7.1 17 61.4 17.2 27 19.1 PDWTG- 9.52B 9.52 Rc1/4 7.1 17 63 47.8 17.2 28.6 22.4 PDWTG- 9.52C 9.52 17 67 51.8 17.2 22.4 Rc3/8 7.1 32.6 PDWTG-12.7 A 12.7 Rc1/8 22 72.3 23 19.1 10.4 51.8 26.3 PDWTG-12.7 B 12.7 Rc1/4 10.4 22 72.3 51.8 23 26.3 22.4 PDWTG-12.7 C 12.7 10.4 22 72.3 51.8 22.4 Rc3/8 23 26.3 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 MALE BRANCH TEE

WALL DRANGIT TLL	毫米尺寸	型号	标称直径 d	Α	d1	В	L	L1	L2	L3	L4
TO 拉 / (D 相 ///)		PDWTS- 3A	3	R1/8	2.4	10	46.8	34	12.7	21.4	17.8
TS 接头(R 螺丝)		PDWTS- 3B	3	R1/4	2.4	10	48.9	36.1	12.7	23.5	23.4
		PDWTS- 4A	4	R1/8	2.4	12	48.6	35.6	13.6	21.4	17.8
		PDWTS- 4B	4	R1/4	2.4	12	48.6	35.6	13.6	21.4	23.4
18.0		PDWTS- 6A	6	R1/8	4.8	14	53.5	39.1	15.2	23.1	18.8
100		PDWTS- 6B	6	R1/4	4.8	14	53.5	39.1	15.2	23.1	23.4
and then		PDWTS- 6C	6	R3/8	4.8	14	59.2	44.8	15.2	28.8	26.2
		PDWTS- 6D	6	R1/2	4.8	14	63.2	48.8	15.2	32.8	33
		PDWTS- 8A	8	R1/8	4.8	16	59.6	44.7	16.2	27.2	20.8
		PDWTS- 8B	8	R1/4	6.4	16	59.6	44.7	16.2	27.2	25.4
		PDWTS- 8C	8	R3/8	6.4	16	61.1	46.2	16.2	28.7	26.2
		PDWTS- 8D	8	R1/2	6.4	16	65.1	50.2	16.2	32.7	33
A		PDWTS-10A	10	R1/8	4.8	19	66.6	51.8	17	32.6	23.6
		PDWTS-10B	10	R1/4	7.1	19	66.6	51.8	17	32.6	28.2
		PDWTS-10C	10	R3/8	7.9	19	66.6	51.8	17	32.6	28.2
H EX B		PDWTS-10D	10	R1/2	7.9	19	66.6	51.8	17	32.6	33
		PDWTS-12A	12	R1/8	4.8	22	71.4	51.8	22.5	26.4	23.6
		PDWTS-12B	12	R1/4	7.1	22	71.4	51.8	22.5	26.4	28.2
		PDWTS-12C	12	R3/8	9.5	22	71.4	51.8	22.5	26.4	28.2
(L2) L3 (L2)		PDWTS-12D	12	R1/2	9.5	22	71.4	51.8	22.5	26.4	33
L1									※也生产	NPT(美国	管用螺丝)。
(L)	英寸尺寸	型 号	标称直径 d	Α	d1	В	L	L1	L2	L3	L4
'		PDWTS- 3.2 A	3.2	R1/8	2.3	12	47.3	34	13	21.3	17.8
		PDWTS- 3.2 B	3.2	R1/4	2.3	12	49.4	36.1	13	23.4	23.4
		PDWTS- 6.35A	6.35	R1/8	4.8	14	53.8	39.1	15.4	23	18.8
		PDWTS- 6.35B	6.35	R1/4	4.8	14	53.8	39.1	15.4	23	23.4
		PDWTS- 6.35C	6.35	R3/8	4.8	14	59.5	44.8	15.4	28.7	26.2
		PDWTS- 6.35D	6.35	R1/2	4.8	14	63.5	48.8	15.4	32.7	33
		PDWTS- 9.52A	9.52	R1/8	4.8	17	61.4	46.2	17.2	27	20.8
		PDWTS- 9.52B	9.52	R1/4	7.1	17	61.4	46.2	17.2	27	25.4
		PDWTS- 9.52C	9.52	R3/8	7.1	17	67	51.8	17.2	32.6	28.2
		PDWTS- 9.52D	9.52	R1/2	7.1	17	67	51.8	17.2	32.6	33
		PDWTS-12.7 A	12.7	R1/8	4.8	22	72.3	51.8	23	26.3	23.6
		PDWTS-12.7 B	12.7	R1/4	7.1	22	72.3	51.8	23	26.3	28.2
		PDWTS-12.7 C	12.7	R3/8	9.7	22	72.3	51.8	23	26.3	28.2
		PDWTS-12.7 D	12.7	R1/2	10.4	22	72.3	51.8	23	26.3	33
									※也生产	NPT(美国	管用螺丝)。

MALE RUN TEE 标称直径 d 毫米尺寸 型 L2 L3 L5 PDWTL- 3A 3 R1/8 2.4 41.2 23.4 12.7 28.5 17.8 17 TL 接头(R 螺丝) 3 R1/4 2.4 10 47.8 24.4 12.7 35.1 23.4 18 PDWTL- 3B 4 R1/8 2.4 17.8 PDWTL- 4A 12 42.1 24.3 13.6 28.5 17.8 R1/4 2.4 12 47.7 24.3 13.6 34.1 23.4 17.8 PDWTL- 4B R1/8 4.8 14 45.6 26.8 15.2 30.4 PDWTL- 6A 6 R1/4 4.8 14 50.2 26.8 35 23.4 19.6 15.2 PDWTL- 6B 55.8 22.4 6 R3/8 4.8 14 29.6 15.2 40.6 26.2 PDWTL- 6C 6 R1/2 4.8 14 64.6 31.6 15.2 49.4 33 24.4 PDWTL- 6D 8 4.8 50.7 34.5 16 29.9 16.2 20.8 PDWTL- 8A 8 R1/4 6.4 16 55.3 29.9 16.2 39.1 25.4 22.4 PDWTL- 8B PDWTL- 8C 8 R3/8 6.4 16 56.8 30.6 16.2 40.6 26.2 23.1 2 PDWTL- 8D 8 R1/2 6.4 16 65.6 32.6 16.2 49.4 33 25.1 HEX B pφ 10 R1/8 4.8 19 56.9 33.3 17 39.9 23.6 25.9 PDWTL-10A 10 R1/4 7.1 19 61.5 33.3 17 44.5 28.2 25.9 PDWTL-10B R3/8 PDWTL-10C 10 7.9 19 61.5 33.3 17 44.5 28.2 25.9 (L2) L3 10 R1/2 7.9 66.3 33.3 49.3 25.9 33 PDWTL-10D L4 (L1) 12 R1/8 4.8 22 59.3 35.7 22.5 36.8 23.6 25.9 (L) PDWTL-12A 12 R1/4 7.1 PDWTL-12B 22 63.9 35.7 22.5 41.4 28.2 25.9 PDWTL-12C 12 R3/8 9.5 22 63.9 35.7 22.5 41.4 28.2 25.9 12 R1/2 9.5 22 68.7 35.7 46.2 33 25.9 PDWTL-12D 22.5 ※也生产 NPT(美国管用螺丝)。 英寸尺寸 型 묵 标称直径 d Α d1 В L L1 L2 L3 L4 L5 PDWTL- 3.2 A R1/8 41.5 3.2 12 13 17 23 23.7 28.5 178 PDWTL- 3.2 B 3.2 R1/4 2.3 12 48.1 24.7 13 35.1 23.4 18 6.35 R1/8 4.8 14 45.8 27 15.4 30.4 18.8 19.6 PDWTL- 6.35B 6.35 R1/4 4.8 14 50.4 27 35 23.4 19.6 15.4 PDWTI - 6.35C 6.35 R3/8 4.8 14 56 29.8 15.4 40.6 26.2 22.4 PDWTL- 6.35D 6.35 R1/2 4.8 14 64.8 31.8 15.4 49.4 33 24.4 PDWTL- 9.52A 9.52 R1/8 4.8 17 51.5 34.3 23.1 30.7 17.2 20.8 PDWTL- 9.52B R1/4 17 9.52 7.1 56.1 38.9 25.4 23.1 30.7 17.2 R3/8 7.1 17 61.7 25.9 PDWTL- 9.52C 9.52 33.5 17.2 44.5 28.2 PDWTL- 9.52D 9.52 R1/2 7.1 17 66.5 33.5 17.2 49.3 33 25.9 12.7 4.8 59.8 36.2 23 36.8 23.6 25.9 22 PDWTL-12.7 B R1/4 41.4 28.2 25.9 12.7 7.1 22 64.4 36.2 23 R3/8 PDWTL-12.7 C 12.7 9.7 22 64.6 36.4 23 41.6 28.2 25.9 PDWTL-12.7 D 12.7 R1/2 10.4 36.4 46.4 33

※也生产 NPT(美国管用螺丝)。

CAP UNION 毫米尺寸 标称直径 d В В1 L1 L2 L3 PDWJC- 3 7.2 3 10 12 19.9 13.5 12.7 帽式接头 12 12 21.2 14.7 13.6 7.6 PDWJC- 6 6 14 14 22.9 15.7 15.2 7.7 8 16 16 24.5 17 16.2 8.3 PDWJC- 8 PDWJC-10 10 17 9.4 19 PDWJC-12 12 22 22 28.8 19 22.5 6.3 英寸尺寸 L1 型 号 标称直径 d В В1 L1 L2 L3 L PDWJC- 3.2 12 12 20.2 13.5 13 7.2 14 PDWJC- 6.35 6.35 14 23.4 16 15.4 8 HEX B1 HEX B pφ 17 PDWJC- 9.52 9.52 17 25.9 18.3 17.2 8.7 PDWJC-12.7 12.7 22 6.4 L3 _ (L2)

(L)

PLUG UNION	毫米尺寸	型 号	标称直径 d	В	ı
	毛水八1	PDWJP- 3	3	10	11.8
插入式接头		PDWJP- 4	4	12	11.9
		PDWJP- 6	6	14	12.6
		PDWJP- 8	8	16	13.4
		PDWJP-10	10	19	15
		PDWJP-12	12	22	17.4
	英寸尺寸	型号	标称直径 d	В	L
M P		PDWJP- 3.2	3.2	12	11.8
		PDWJP- 6.35	6.35	14	12.6
<u>'</u>		PDWJP- 9.52	9.52	17	14.2
		PDWJP-12.7	12.7	22	17.4

11

FRONT RING	亳米尺寸	型 号	标称直径 d	L
前环		PDW- 3S	3	4.9
即小		PDW- 4S	4	4.9
		PDW- 6S	6	4.9
		PDW- 8S	8	4.9
		PDW-10S	10	4.9
		PDW-12S	12	7.3
	英寸尺寸	型号	标称直径 d	L
		PDW- 3.2 S	3.2	4.9
+ ₽		PDW- 6.35S	6.35	4.9
-		PDW- 9.52S	9.52	4.9
L		PDW-12.7 S	12.7	7.3

BACK RING	亳米尺寸	型号	标称直径 d	L
后环		PDW- 3R	3	2.6
口外		PDW- 4R	4	2.6
		PDW- 6R	6	2.6
4		PDW- 8R	8	2.6
		PDW-10R	10	2.6
~		PDW-12R	12	3.8
	英寸尺寸	型号	标称直径 d	L
—		PDW- 3.2 R	3.2	2.6
₩ ₽		PDW- 6.35R	6.35	2.6
\		PDW- 9.52R	9.52	2.6
L		PDW-12.7 R	12.7	3.8

√UT	毫米尺寸	型 号	标称直径 d	Α	В	L	
H M		PDW- 3N	3	5/16-20UN	10	11.8	
母		PDW- 4N	4	3/8-20UN	12	11.9	
		PDW- 6N	6	7/16-20UNF	14	12.6	
		PDW- 8N	8	1/2-20UNF	16	13.4	
		PDW-10N	10	5/8-20UN	19	15	
_		PDW-12N	12	3/4-20UNEF	22	17.4	
	英寸尺寸	型 号	标称直径 d	А	В	L	
, L ,		PDW- 3.2 N	3.2	5/16-20UN	12	11.8	
		PDW- 6.35N	6.35	7/16-20UNF	14	12.6	
		PDW- 9.52N	9.52	9/16-20UN	17	14.2	
#	HEX B	PDW-12.7 N	12.7	3/4-20UNEF	22	17.4	

●进行配管之前


- 1-配管应符合以下标准
- a. 使用软质(退火)铜管或硬质(1/2H)铜管。
- b. 配管的外径公差应小干 ±0.1mm
- c. 距管端 30mm 以内没有目测可以发现的纵裂纹。
- d. 配管壁厚原则上应大于以下最小标称壁厚。
- e. 所使用的配管材质为铜以外时, 应与本公司联系。
- 2-配管在紧固管接头之前,应事先截断至规定的长度。等接头紧固后,用配管切断器等切断 时,会使接头密封部分产生弯曲应力,对接头造成不好的影响,发生泄漏。
- 3-配管的切断应使用配管切断器进行。不得已使用切断机等切断时,应对于轴心成直角切 断,使用挫刀以 45° 角从外向内将毛刺去掉。内周的毛刺应使用刮刀或圆挫刀去掉。注意 去毛边后的毛刺不要掉到配管内。

标称直径 毫米	英寸	最小标称壁厚(mm)
3	3.2	0.50
4		0.60
6	6.35	0.88
8,10	9.52	1.00
12		1.20
	12.7	1.24


4-配管的弯曲加工应事先用与相应尺寸的弯管机等进行必要的弯曲加工。弯曲加工的尺寸原 则上应大手下面的尺寸。

D		L		R
(标称直径)	L1		L2	(最小尺寸)
6, 6.35	20		17	14.5
8	22		18	17.5
10, 9.52	24		19.5	23.8
12, 12.7	31		26	38.1
1 4 361 665 day 665	àn ⊟ .	ь пл		

- L1: 配管直管部最小尺寸
- L2: 仅在需要配管直管部极限最小尺寸时



接头紧固步骤



接头应按照左边的顺序,确认是否正确地安装。 如果顺序错误, 将会造成泄漏。

将管端插入到本体肩部分,用手紧固至螺母不能转动为 止。接着在本体和螺母上用记号笔等作上标记,将其作 为零点。



从零点的位置起,转 11/2 圈拧紧螺母。至此 安装作业结束。


- 注1 关于标称直径4 或 3.2(1/8OD) 以下的尺寸, 应将
- 注1 大寸桥桥直径4 및 3.2(1/80D) 以下的尺寸,应将 數母紧固 3/4 圈。 注2 关于丝堵(PDWJP 型),与尺寸无关,应将螺母 紧固 1/4 圈。

再紧固要领

1- 重紧固要领


充分紧固螺母至用手指转不动后,用扳手紧固约 1/6 圈。

(注) 请确认紧固后的位置为原来的位置, 或稍微前进的位置。



● 预紧固


- 1-紧固作业困难时,例如在高处配管以及在不便使用扳手的狭窄场所进行配管时,有时将不能顺 利施工。此时,应事先在容易作业的场所进行预紧固后,再进行正式紧固作业。
- 2-要领如下:在便于作业的场所用手指紧固螺母,从用手指转不动时(零点)起,用扳手将螺母紧 固 11/4 圈,接着将螺母松开至可以用手指转动,在正式配管的场所,再从转不动的位置起用扳 手紧固 1/6 圈。至此完成。






●配管作业中的注意事项

- 1-紧固所使用的扳手,应与接头六角对边相匹配。
- 2-接头紧固时必须用扳手、活动扳手将主体牢固固定,将螺母拧紧。在固定螺母的状态,绝对不 可使主体转动进行紧固。
- a. 半接头时 主体侧也应使用扳手。




b. 直式接头时

将主体固定后, 从左右或 - 侧将螺母拧紧。绝对 不可不固定主体,通过螺 母和螺母紧固。




c. T 型接头时

固定主体后,紧固顺序必须从完成的部位开始 进行紧固作业。将完成的部位在便于作业的 场所进行预紧固,可以进行更可靠的配管作 业。



- d. 改变紧固后直角接头的方向时 此时必须将接头 A 松后, 再改变方向。在紧固的状
 - 态改变接头的方向时,接头内部会出现挤裂现象或泄 漏,有时泄漏将不能止住。



- 3-进行长配管时,应在适当的部位保持配管,防止配管缠绕。
- ${f a}$. 振动少的配管时...在 ${f 2m}$ 以内支持 ${f b}$. 振动大的配管时...在 ${f 1m}$ 以内支持

● 其字

本公司的POWERFULL LOCK。是经过长年的试验研究研制的,进行了严格的品质管理,因此 采用正确的施工方法进行作业时,不会发生泄漏。下面说明发生泄漏时的处理方法。

- 1-紧固作业困难时,倾斜配管时,有时会发生泄漏。此时应将压力排除后,从规定的紧固值将螺 母转 1/8 圈。仍然泄漏时,应将螺母松开后,再将螺母紧固1/6圈。
- 2-拧紧数次后仍泄漏时
 - a. 施工用力过猛, 使接头受伤

- b. 流体导致部品故障
- c. 泄漏试验流体存在配管内, 与使用流体发生反应, 产生腐蚀性的流体, 引起腐蚀
- d. 接头、前环、后环插入错误
- e. 接头和配管的尺寸不正确

以上经过数次紧固后仍发生泄漏时,原因如上所述,请在检查详细的使用状态后,与本公司联 系。

"超,极,微,精密"之最尖端机器就是创造宇宙环境之-

富士金集团股份公司

URL	http://www.	.fujikin.co.jp/ 电子邮件: info@fujikin.co.jp		優秀賞受賞
□ 总 公 司 营业统括本部	〒550-0012	大 阪 府 大 阪 市 西 区 立 売 堀 2 - 3 - 2 电话: 06-6532-5601 (总代表) 传真: 06-6533-1812	海外事业本部	
□ 总 公 司 分 室 管理本部、国际事业统括本部	〒530-0012	大阪府大阪市北区芝田1-4-8(北阪急大厦) 电话: 06-6372-7141(总代表) 传真: 06-6375-0697		东京都中央区日本桥2-3-6(日土地大厦) 电话: 03-3273-0301(总代表) 传真: 03-3278-0901 大阪府大阪市北区芝田1-4-8(北阪急大厦)
□ T 相 关 事 业 本 部 □ 东 京 总 店 营业本部、国际事业本部	〒103-0027	东京都中央区日本桥2-3-6(日土地大厦) 电话: 03-3273-0301(总代表) 传真: 03-3278-0901	□ 大阪事务所〒530-0012□ 新泽西事务所	A M 所入版 印 北 区 之 田 1-4-0 (北 版 意 入度) 电 活: 大阪 06-6372-7141 (总代表) 传真: 06-6375-0697 4 Alsan Way, Little Ferry, NJ 07643,U.S.A
□ 秋叶原中央综合中心 CS 销 售 本 部	〒101-0021	东京都千代田区外神田1-18-19 (新秋叶原大厦) 电话: 03-5209-8401 (代表) 传真: 03-5209-8250	□ 西 方 事 务 所	电话: 1-201-641-1119 传真: 1-201-641-1137 4677 Old Lronsides Dr., Suite #100,Santa Clara,CA 95054 U.S.A
关东中央地区			□ 奥 斯 汀 事 务 所	电话: 1-408-980-8269 传真: 1-408-980-0572 2028 E. Ben White Blvd., Suite #320, Austin, TX 78741 U.S.A
□京浜中央支店	〒108-0075	东京都港区港南2-13-31(品川NSS大厦) 电话: 03-5715-1681(代表) 传真: 03-5715-1680	□ 杜塞尔多夫事务所	电话: 1-512-912-9095 传真: 1-512-912-8095 Leopold Strasse 9,40211 Dusseldorf,Germany
□京 叶 营 业 所	〒260-0032	电话: 03-5715-1681 (代表)	□上海中国服务中心	电话: 49-211-350458/459 传真: 49-211-363990 上海市松江高科技园区松沪小区4号
西关东地区		电站: 043-240-7201(代表) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	□ 韩 国 服 务 中 心	电话: 86-21-6769-6363 #401, 2-Cha Woolim E-Biz, 184-1, Kuro 3-Dong, Kuro-Gu, Seoul, Korea
□多摩中央营业所	〒192-0081	东京都八王子市横山町25-6(八王子横山町大厦) 电话: 0426-56-3391(代表) 传真: 0426-56-3396	□台湾服务中心	电话: 82-2-890-7141 传真: 82-2-890-7140
□ 甲 信 中 央 营 业 所	〒407-0044	山梨县 韮崎市旭町上条北割字金山1163 电话: 0551-21-3011(代表) 传真: 0551-21-3014		台 北 县 五 股 工 业 区 五 权 路 5 5 号 电话: 886-2-2298-8888 传真: 886-2-8990-4091
南关东地区				
	〒231-0028	神 奈 川 县 横 浜 市 中 区 翁 町 1 - 6 - 7 (关 内 伊 藤 大 厦) 电话: 045-663-6781 (代表) 传真: 045-663-6790	制产创造本部 □ 大 阪 エ 厂 〒577-0015	大 阪 府 东 大 阪 市 长 田 3 - 9 - 2 1
北关东地区		# T D # T T D T D T T T T T T T T T T T T T T	_	电话: 06-6787-2201 (总代表) 传真: 06-6787-1611 大阪府东大阪市长田3-9-21
□埼京曹业所	〒330-0802	埼玉县埼玉市大宫区宮町1-86-1(大宮东大厦) 电话: 048-649-4021(代表) 传真: 048-649-1620	_	电话: 06-6787-2207 (总代表) 传真: 06-6787-1732
□日立营业所	〒317-0062	茨 城 县 日 立 市 平 和 町 1 - 17 - 10 (第 一 町 田 大 厦) 电话: 0294-24-2511(代表) 传直: 0294-24-2530	□商品中心〒577-0015	大 阪 府 东 大 阪 市 长 田 3 - 9 - 2 1 电话: 06-6787-2210(总代表) 传真: 06-6787-4541
□ 筑 波 办 事 处	〒305-0841	茨 城 县 筑 波 市 御 奉 丘 1 8 电话: 029-852-9021(代表) 传真: 029-852-9023	□ N C 中 心 〒577-0015	大阪府东大阪市长田3-9-21 电话: 06-6787-2201(总代表) 传真: 06-6787-1376
□长冈中央营业所	〒940-0061	新 泻 县 长 冈 市 城 内 町 3 - 8 - 1 3 (木 村 大 厦)	□ 新产品开发本部 〒577-0015	
东北地区		电话: 0258-34-2161 (代表) 传真: 0258-34-4882	□ 技 术 开 发 中 心 〒577-0015	大 阪 府 东 大 阪 市 长 田 3 - 9 - 2 1
□ 东 北 支 店 仙 台 营 业 所	〒980-0802	宮城县仙台市青叶区二日町9-7(大木青叶大厦) 申话: 022-215-3331(代表) 传直: 022-215-3379	□ 技术开发中心分室 〒577-0011	电话: 06-6787-2208(代表) 传真: 06-6787-1003 大阪府东大阪市荒本北50-5(创造中心东大阪内)
□秋田中央营业所	〒010-0904	秋田 县 秋田 市 保 戸 野 原 之 町 1 1 - 4 1 (设 计 大 厦) 电话: 018-867-0251 (代表) 传真: 018-867-0250	□ 大阪柏原事业所 〒582-0027	电话: 06-4309-3378 传真: 06-4309-3379 大阪府柏原市円明町1000-45
中部地区			一	电话: 0729-77-4661(总代表) 传真: 0729-77-5549 岩 手 县 江 剌 市 岩 谷 堂 字 袖 山 1 1 - 3 1
□ 名 古 屋 中 央 营 业 所	∓452-0822	爱知县名古屋市西区中小田井3-217 电话: 052-505-7801(代表) 传真: 052-505-7985		电话: 0197-35-8701(总代表) 传真: 0197-35-8704
□静冈办事处	∓422-8036	静冈县静冈市俊河区敷地2-21-1-106 电话: 054-238-2320(代表) 传真: 054-238-0812		山 梨 县 韭 崎 市 旭 町 上 条 北 割 字 金 山 1 1 6 3 电话: 0551-21-3011 (代表) 传真: 0551-21-3014
□北陆中央营业所	〒939-8064	富 山 县 富 山 市 赤 田 5 5 6 - 1 电话: 0764-91-7490(代表) 传真: 0764-91-7378	□ 筑波富士金研究工厂 〒305-0841	电话: 029-856-3301(代表) 传真: 029-856-3889
近畿地区			□ 大阪高技术研究所 〒559-0031	大阪府大阪市住之江区南港东8-2-29 电话: 06-6612-0251(总代表) 传真: 06-6612-8541
□ 关 西 支 店	〒550-0012	大 阪 府 大 阪 市 西 区 立 卖 堀 2 - 3 - 2 电话: 06-6532-5601(总代表) 传真: 06-6533-1812	□ 大阪高技术研究所大阪分室 〒567-0085	大阪府茨木市彩都浅黄 7-7-50 彩都生物孵化器(2F209·210号) 电话: 072-641-4660 传真: 072-641-4660
□阪神东营业所	〒553-0001	大 阪 府 大 阪 市 福 岛 区 海 老 江 7 - 1 - 1 8 电话: 06-4799-7895(代表) 传真: 06-4799-7898	□ 美 国 卡 纳 奇 工 厂	604 West Johnson Avenue, Cheshire, CT 06410 U.S.A 电话: 1-203-699-2100 传真: 1-203-699-2109
□东大阪营业所	〒577-0015	大阪府东大阪市长田3-9-21 电话: 06-6787-2212 (代表) 传真: 06-6787-4541	□愛尔兰エ厂	Unit 609,Northern Ext., Waterford Industrial Park, Waterford, Ireland
□ 京 都 中 央 营 业 所	〒601-8133	京 都 府 京 都 市 南 区 上 鳥 羽 藁 田 町 2 0 - 1 电话: 075-661-6791(代表) 传真: 075-661-4401	Carten Controls Ltd.	电话: 353-51-355436 传真: 353-51-378054
□神姫曹业所	〒675-0101	長 库 县 加 古 川 市 平 冈 町 新 在 家 蛭 池 9 5 - 1 电话: 0794-25-3291 (代表) 传真: 0794-26-8807	□ 越 南 エ 厂 Fujikin Vietnam Co., Ltd.	H-2B plot, Thang Long Industrial Park, Dong Anh Dist., Hanoi Vietnam 电话: 84-4-8812566 传真: 84-4-8812577
□山阳中央营业所	〒710-0817	図 山 县 仓 敷 市 大 内 1 2 2 3 - 3 电话: 086-425-7791 (代表) 传真: 086-425-7972		
□新居浜办事处	〒792-0801	爱媛县新居浜市菊本町1-4-17	IT相关事业本部	
西部地区		电话: 0897-32-3811(代表) 传真: 0897-35-1758	□ 东 京 营 业 所 〒103-0027	东京都中央区日本桥2-3-6(日土地大厦) 电话: 03-3281-7878(代表) 传真: 03-3278-0901
□西部中央营业所	〒812-0011	福冈县福冈市博多区博多站前3-2-1(日本生命博多站前大厦) 电话: 092-431-1331(代表) 传真: 092-431-1288	□ 京 都 营 业 所 〒601-8133	京都府京都市南区上岛羽叶田町 20-1 电话: 075-661-6791 (代表) 传真: 075-661-4401
□ 东 广 岛 办 事 处	〒739-0025	广岛 县 东 广岛 市 西 条 中 央 6 - 3 1 - 3 5 (西 磅 大 厦) 电话: 082-421-5071 (代表) 传真: 082-421-5075	□ 秋 叶 原 技 术 中 心 〒101-0021	た京都千代田区外神田1-18-19 (新秋叶原大厦) 申店: 03-3252-5131 (代表) 传真: 03-5209-8250
□ 大 分 办 事 处	〒870-0155		□ 技 术 支 持 中 心 〒559-0031	大阪府大阪市住之江区南港东8-2-29
□南九州办事处	〒869-1235	电话: 09/-552-/581 (代表)	□ 软 件 中 心 〒530-0012	

7ジキン 集 団

富士金软件股份公司 富士岛管材股份公司 IIDESU消费合作社

VENTURE MINDS消费合作社 (合作社)全日本富士金属共同机构 NURSERY PLANT联盟

富士金属合作联盟 全国富士金属销售网 富士共荣会

主要经营品种

采用"超、极、微、精密"等最尖端技术,提供火箭、核电、半导体等的特殊精密流体(流体)计测计装设备类、特殊精密电子流(流体)控制单元系统装置类以及清洁技术、崭新工业技术。

不锈钢锻制、不锈钢铸钢制、铜银制、锻钢制、Alkes®(耐腐蚀铝锻造)制、炮铜合金制、镍基合金、锆石、钽、富士 BREUE®制、塑料、陶瓷、其它特殊金属、新金属及新材料。

- 一 阀门设备类-
- ●各种超级阀门 ●各种针阀(国内专利)●各种超高压阀
- ●合种/医玻璃门 ●合种 計画 (国内 5 和) ●合种 图 0 2 阀 世界 专利) ●小型阀 ●各种徽型阀 ●隔膜式 "徽型" 控制阀 ●电磁阀 (国内 专利) ●各种球阀 ●各种接头 (国内 专利)
- 精密仪器 -

- 系统产品、装置类 ●富士 TAPER®(密封带自动卷取装置)(国内专利)●富士 MAX®(超增压器)(国内专利)
- ●防气阀(AIR TRAP) FAT® PA・30B(世界专利)●脱水机 EVER DRY(世界专利) ●微型密封垫(SEAL LESS)®加工产品(国内专利)●罐水提取装置(采样架)●阳极

小企业大荣誉 — 荣获通商产业大臣高压瓦斯保安优良制造工厂大奖 小企业大使命 —— 经济产业主管官署认证之高压瓦斯认证工厂

(财)日本立地中心工艺艺术研究会干事会员 2005年 内閣総理大臣表彰

第一回ものづくり日本大賞

- I S O 9 0 0 1 / I S O 1 4 0 0 1 认 证 工 厂

小设备大技术 —

- ●阀门、接头类的试验检查装置 ●医疗相关设备 ●高压气体相关装置 ●空调电脑_®(专利) ●AIRTRONICS_®[流(流体)元件控制系统] ●CONTRONICS_®[流(流体)自动控制系统] ●核能、飞机、教育、信息等未来产业用试验、检查、研究相关装置
- 特殊品 -
- ●其它特殊阀门、设备、活栓、接头类的设计制作
- 海外合作产品
- ●管道跟踪(与美国的合作销售品) ●定位器(与美国的合作销售品) ●管道跟踪(与美国的合作销售品)
- 近期内即将陆续发表数种划时代新产品-
- 一商品、工程・
 - ●全部配管材料 ●全部配管工程

设备选定和操作错误时,会导致系统故障和事故。

因此,在选择设备时,应充分考虑各设备是否适合使用该设备 的系统及使用条件,由各位需求者根据自己的权限和责任进行

另外,在使用时,应在理解该设备的规格范围的基础上使用。

重复使用相同产品的客 户, 当使用条件和使用 方法改变时,为防止出 现故障,请通知本公司。

经销店



手机网址